

74130



Serviceplan
Volkswagen
Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZHP023899	DFCA
	3G538Y	
2	3G538Y PASSAT Var.	CLBMT 140 KW
	SGH LC9X TO	TDI D6F DFCA
3	X0A B0A F86 G1A HI1 J2D DE5 Q2J	
	V0A 1AT 1G8 1XX 5RQ 5SL TR1	
	- 3S2 8T8 QI6 I8E 8GU	
	1ZA L34 OYC G01 7MM	
4	1JA	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



Betriebs-Nr.: 142-35084
Autohaus Best GmbH
63165 Mülheim
Tel.: 06108 / 6002-0
Fax: 06108 / 6002-22

Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}



Betriebs-Nr.: 142-35084
Autohaus Best GmbH
63165 Mülheim
Tel.: 06108 / 6002-0
Fax: 06108 / 6002-22

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

23.03.17

24.03.17

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ /	Ölwechsel-Service	☐ /	AdBlue®
☒ /	Inspektion	☐ /	Bremsflüssigkeit
☒ /	mit Motorölwechsel	☐ /	Dieselmotorschwefelfilter
☐ /	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ /	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ /	LongLife Motoröl verwendet	☐ /	Haldexkupplung: Öl
☐ /	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ /	Keilrippenriemen
☒ /	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ /	Luftfiltereinsatz
☐ /	Reparaturempfehlung	☐ /	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ /	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ /	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.9.17		☐ /	Zahnriemen
bei km-Stand: 31139		☐ /	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ /	
Service durchgeführt von:  Audi 123/21814 Autohaus Möller Schmidt + Koch GmbH Stempel des Fachbetriebs Straße 53 27751 Delmenhorst		LongLife Mobilitätsgarantie:  Audi 123/21814 Autohaus Möller Schmidt + Koch GmbH Stempel des Volkswagen Partners 27751 Delmenhorst	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9/2018 oder bei (km-Stand): 60000		 am (Datum): oder bei (km-Stand):	




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Korrosion

△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
		Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 3.12. oder bei (km-Stand): 91000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Hagelschade	



Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschwefelfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Halbdexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24. 9. 18	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 93669	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 123/21814 Aulichaus Müller Schmidt + Koch GmbH Syker Straße 53 42699 Solingen	 123/21814 Aulichaus Müller Schmidt + Koch GmbH Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9.12.09 oder bei (km-Stand): 123.650	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Technical line drawings of a car from six perspectives: front, rear, left side, right side, top, and bottom (chassis). The drawings are arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front and rear views. The middle row shows the left and right side profiles. The bottom row shows the top-down view and the bottom-up view (chassis). The car is a four-door sedan with a rear spoiler and a visible license plate area on the rear. The bottom view shows the engine, transmission, and drivetrain components.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneckenöl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 5.11.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 153978	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
am (Datum): 9.12.18	oder
bei (km-Stand): 183000	bei (km-Stand):





Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselpartikelfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.02.2020	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 185102	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 596664	☐ / ☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
 Audi 123/21814 Autohaus Müller Schmidt + Koch GmbH Stempel des Fachbetriebs 27751 Delmenhorst	 Audi 123/21814 Autohaus Müller Schmidt + Koch GmbH Stempel des Volkswagen Partners 27751 Delmenhorst
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/21 oder bei (km-Stand): 205000	Drehmomtschraube am (Datum): 02/22 oder bei (km-Stand): ✓




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs