

NÁVOD K OBSLUZE

Vozidlo a Infotainment
ŠKODA OCTAVIA



ŠKODA



Dokumentace předání vozidla

Datum předání vozidla^{a)}

14 / 06 / 2018

Partner ŠKODA

AB Auto Brejle, s.r.o.
Autobusová 105, Votava, 250 02
IČO: 442277900, DIČ: CZ442277900

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že mi uvedené vozidlo bylo v pořádku předáno a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano Ne

Limit ŠKODA prodloužené záruky^{b)}

Roky: _____ nebo km: _____
resp. míle: _____

- ^{a)} Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů v některých zemích může být namísto data předání vozidla uvedeno datum registrace vozidla.
^{b)} Podle toho, co nastane dříve.

1. majitel vozidla

Toto vozidlo s registrační značkou (vyplní prodávající) patří:

Titul, jméno / Název: O

Adresa: Za Br

Práh

Telefon:

AB
Auton
IČ

Servisní technik: P. H

Telefon:



5E0012715AN

TEST BATERIE
 BATERIE V POŘÁDKU
 VOLTŮ: 12.82 V
 IR:
 VÝSLEDEK:
 STAV:
 D&Č: 21-09-1

Seznam údržby



Prodejní typ	5E5S9X	Registrační značka	6AX8832	Registrace	2018-06-14
VIN	TMBLK7NE6J0246654	MKB (Kód mot.)	CUNA	Stav kilometrů	175776
Prodejní typ	OCT.COM SCO TD135/2.0A6A	GKB (Kód přev.)	SYK	Modelový rok	2018
				Servisní poradce	<i>L. V. M. A.</i>
				Datum	08.09.2022

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a příhrádka v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtr proti zápachu a alergenům: vyčištění krytu a výměna vložky filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostřikovače čelního skla a ostřikovače světlometů: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <i>200</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola <i>3,2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: Provedení vizuální kontroly koroze, jsou-li dveře a kapoty otevřeny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odnímatelné originální závěsné zařízení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o

Seznam údržby



Číslo zakázky 333679	Prodejní typ 5E5S9X	Registrační značka 6AX8832	Registrace 2018-06-14
VIN TMBLK7NE6J0246654	MKB (Kód mot.) CUNA	Stav kilometrů 120532	Servisní poradce KURKA
Prodejní typ OCT.COM SCO TD135/2.0A6A	GKB (Kód přev.) SYK	Modelový rok 2018	Datum 03.05.2021

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtr proti zápachu a alergenům: vyčištění krytu a výměna vložky filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TEST BATERIE

BATERIE V POŘÁDKU

VOLTŮ: 13.08 V

IR: 3.70 mΩ

VÝSLEDEK: 409 A(DIN)

STAV: 97%

D&Č: 22-01-03 16:52:28

Seznam údržby



ŠKODA

Číslo zakázky 339687	Prodejní typ 5E5S9X	Registrační značka 6AX8832	Registrace 2018-06-14
VIN TMBLK7NE6J0246654	MKB (Kód mot.) CUNA	Stav kilometrů 150585	Servisní poradce 037
Prodejní typ OCT.COM SCO TD135/2.0A6A	GKB (Kód přev.) SYK	Modelový rok 2018	Datum 03.01.2022

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola 4,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: Kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Seznam údržby



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
323206	5E5S9X	6AX8832	2018-06-14
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBLK7NE6J0246654	CUNA	59422	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
OCT.COM SCO TD135/2.0/	SYK	2018	2020-2-13

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádka v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr s vrstvou aktivního uhlí: vyčištění krytu a výměna vložky filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostřikovače čelního skla a ostřikovače světlometů: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: Provedení vizuální kontroly koroze, jsou-li dveře a kapoty otevřeny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odnímatelné originální závěsné zařízení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TEST BATERIE
BATERIE V PORÁDKU

VOLTŮ: 12.52 V
IR: 3.71 mΩ
VÝSLEDEK: 408 A(DIN)
STAV: 97%
D&C: 28-09-26 02:12:47

Seznam údržby



Číslo zakázky 328703	Prodejní typ 5E5S9X	Registrační značka 6AX8832	Registrace 2018-06-14
VIN TMBLK7NE6J0246654	MKB (Kód mot.) CUNA	Stav kilometrů 90688	Servisní poradce 024-kir
Prodejní typ OCT.COM SCO TD135/2.0A6A	GKB (Kód přev.) SYK	Modelový rok 2018	Datum 12.10.2020

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola <input type="text" value="52"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: kontrola tloušťky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>