



# Servisní plán Volkswagen

Serviceplan international



4518

## Datový štítek vozidla

1	wwzzz3C z HE195559											
	3G2 48R											
2	PASSAT Lim. HLBMT											
	140 kW TDI D6A											
3	DFC A					SFV						
	LC9X					LW						
4	B1M CJ2 G0R H4X J2D DE5											
	1AT 1G3 2ZH 5RQ 5SL TR1											
	3S0 8TB Q16 I8E 8GV											
	8RM 1ZA L35 OYD G01 7MM											

BTT-0507

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

Předprodejní servis byl proveden dne:

1.3.2014



Razítko partnera Volkswagen

Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu:<sup>a)</sup>



2.3.2014



Razítko partnera Volkswagen


a) Podle toho, co nastane dříve.

## Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 14. 3. 2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Stav km: 30 233	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Servis provedl: 	Záruka mobility 

Vaše příští termíny servisu	
<b>Servisní prohlídka</b>	<b>Dodatečné práce</b>
<input checked="" type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů nebo	.....
dne (datum): 3/2020	dne (datum): .....
nebo	nebo
při (stav km): DIE PC	při (stav km): .....


## Dokumentace kontroly karoserie





Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

✖ Poškrábání    ○ Vyboulení/důlky    □ Koroze    △ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input checked="" type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		
		
Razítko odborného servisu		

## Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prohlídka	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Brzdová kapalina
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> s výměnou motorového oleje	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Filtr motorové nafty
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> při rozšířeném rozsahu prohlídky	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Převodový olej: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Použití motorového oleje LongLife	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Spojka Haldex: olej
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Klínový žebrovaný řemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kontrola nastavení světlometů	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Vložka vzduchového filtru
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Doporučení k opravě	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnicí prostředek)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 31.12.2019 Stav km: 60846	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ozubený řemen
Číslo faktury:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zapalovací svíčky
Servis provedl:  Razítko odborného servisu	Záruka mobility:  Razítko partnera Volkswagen

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
<input type="checkbox"/> podle ukazatele servisních intervalů	.....
nebo dne (datum): 12/2020	dne (datum): .....
nebo při (stav km): DCE P.C	nebo při (stav km): .....

## Dokumentace kontroly karoserie




Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:

✘ Poškrábání      ○ Vyboulení/důlky      □ Koroze      △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: <input type="checkbox"/>	Ne: <input checked="" type="checkbox"/>
Popis nedostatku:		

  
Razítko odborného servisu

3G0012715SE