

Servisní a záruční knížka OPEL



Mezinárodní záruční certifikát

1. majitel

Model vozidla

INSIGNIA

Identifikační číslo vozidla

W013TGEGX310102M

Jméno/číslo zákazníka

TUKAS AUTO STAIGER

Číslo registrační značky

7AB 20-24

Místo, datum

PRAHA29-06-2018**TUKAS**
AUTO STAIGERRazítko a podpis dodávajícího
podávajícího v Praze 10

IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

Tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Adam Opel AG, Opel Southeast
Europe LLC a předávající partner Opel
ukládají osobní údaje o kupujících
nových vozidel Opel z výrobního
závodu pro účely podpory zákazníků
a nakládají s nimi v souladu s
místními předpisy na ochranu údajů.

Tento dokument Vás opravňuje
pověřit jakéhokoli Opel partnera v
Evropě vykonáním servisních kontrol
a záruční práce.

29-06-2018

Počátek běhu záruční lhůty

2. majitel

Jméno/číslo zákazníka

DONEO SERVIS S.R.O.

Číslo registrační značky

7AB 20-24

3. majitel

Jméno/číslo zákazníka

Číslo registrační značky

4. majitel

Jméno/číslo zákazníka

Číslo registrační značky

Potvrzení servisních prací

Provedené servisní prohlídky jsou doloženy na následujících stranách. Servisní prohlídka by se měla provést vždy, když se tento požadavek objeví na servisním displeji, nicméně ne později než v servisních intervalech stanovených v uživatelské příručce. Povolené kvality a viskozity motorového oleje, viz uživatelská příručka.

Práce se označuje pomocí ano nebo ne

Ano = bylo vyměněno
Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky

Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

Potvrzení servisních prací

5

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☐
Datum 3.9.2019 km 23 320

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita:

5W-30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina

Ano Ne

°C

- ☐ ☒ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
- ☐ ☒ Pylový filtr
- ☐ ☒ Vzduchový filtr
- ☐ ☒ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☒ Ozubený řemen
- ☐ ☒ Palivový filtr
- ☐ ☒ Olej převodovky
- ☐ ☒ Brzdová kapalina
- ☐ ☒ Sada na opravu pneumatik
- ☐ ☒ Přední zadní brzdové destičky
- ☐ ☒ Zadní brzdové destičky
- ☐ ☒ Autopříslušenství

Čermakova 122, Praha 10

IČ: 261 402 17, DIČ: CZ26140217

tel.: 271 009 111, www.auto-staiger.cz

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 9/2020 km 53 320

(+max. 1 měsíc)

(+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☒

Datum 29.2.2020 km 42594

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina °C

Ano Ne

- ☐ ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
- ☒ ☐ Pylový filtr
- ☐ ☐ Vzduchový filtr
- ☐ ☐ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☐ Ozubený řemen
- ☒ ☐ Palivový filtr
- ☐ ☐ Olej převodovky
- ☒ ☐ Brzdová kapalina
- ☐ ☐ Sada na opravu pneumatik
- ☐ ☐ Přední / zadní brzdové destičky
- ☐ ☐ Zapalovací svíčky
- ☐ ☐ Chladicí kapaliny

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.

Provozovna: Okružní 3, 566 01 Jihlava

zapsaná v OR u KS Brno

oddíl C, vl. 25877

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 6/2021 km 72000

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☒

Datum 29.2.2020 km 62913

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina -27 °C

Ano Ne

- ☐ ☒ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
- ☒ ☐ Pylový filtr
- ☒ ☐ Vzduchový filtr
- ☐ ☐ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☐ Ozubený řemen
- ☐ ☐ Palivový filtr
- ☐ ☒ Olej převodovky
- ☐ ☒ Brzdová kapalina
- ☐ ☐ Sada na opravu pneumatik
- ☒ ☐ Přední / zadní brzdové destičky
- ☒ ☐ Zapalovací svíčky
- ☐ ☐ Chladicí kapaliny

AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o.

Provozovna: Okružní 3, 566 01 Jihlava

zapsaná v OR u KS Brno

oddíl C, vl. 25877

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 9/22 km 98000

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezdobí ☐ Hlavní ☒

Datum 14.7.2022 km 99487h

Motorový olej

Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita: 5 W-30

Nemrznoucí kapalina,
chladicí kapalina °C

Ano Ne

- ☐ ☐ Baterie (rádiový dálkový ovladač)
- ☒ ☐ Pylový filtr
- ☒ ☐ Vzduchový filtr
- ☐ ☐ Drážkovaný klínový řemen
- ☐ ☐ Ozubený řemen
- ☒ ☐ Palivový filtr
- ☐ ☐ Olej převodovky
- ☒ ☐ Brzdová kapalina
- ☒ ☐ Sada na opravu pneumatik
- ☒ ☐ Přední / zadní brzdové destičky
- ☐ ☐ Zapalovací svíčky
- ☐ ☐ Chladicí kapaliny

AutoVARS Praha, s.r.o.

Jankovcova 3535/2a

170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 07699832 DIČ: CZ07699832

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 7/2023 km 127487h

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Potvrzení servisních prací 7

Servisní prohlídka: V mezdíobí ☐ Hlavní ☒
Datum 8.8.2015 km 125.000

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W 30
Nemrznoucí kapalina, chladič kapalina
Ano ☒ Ne ☐ °C

Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☒
Pylový filtr ☒
Vzduchový filtr ☒
Drážkovaný klínový řemen ☒
Ozubený řemen ☒
Palivový filtr ☒
Olej převodovky ☒
Brzdová kapalina ☒
Sada na opravu pneumatik ☒
Přední / zadní brzdové destičky ☒
Zapalovací svíčky ☒
Chladič kapaliny ☒
Autorizovaný servis razítko a podpis

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8.8.2015 km 155.000
(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezdíobí ☐ Hlavní ☐
Datum ☐ km ☐

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: ☐ W ☐
Nemrznoucí kapalina, chladič kapalina
Ano ☐ Ne ☐ °C

Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐
Pylový filtr ☐
Vzduchový filtr ☐
Drážkovaný klínový řemen ☐
Ozubený řemen ☐
Palivový filtr ☐
Olej převodovky ☐
Brzdová kapalina ☐
Sada na opravu pneumatik ☐
Přední / zadní brzdové destičky ☐
Zapalovací svíčky ☐
Chladič kapaliny ☐
Autorizovaný servis razítko a podpis

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum ☐ km ☐
(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezdíobí ☐ Hlavní ☐
Datum ☐ km ☐

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: ☐ W ☐
Nemrznoucí kapalina, chladič kapalina
Ano ☐ Ne ☐ °C

Baterie (rádiový dálkový ovladač) ☐
Pylový filtr ☐
Vzduchový filtr ☐
Drážkovaný klínový řemen ☐
Ozubený řemen ☐
Palivový filtr ☐
Olej převodovky ☐
Brzdová kapalina ☐
Sada na opravu pneumatik ☐
Přední / zadní brzdové destičky ☐
Zapalovací svíčky ☐
Chladič kapaliny ☐
Autorizovaný servis razítko a podpis

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum ☐ km ☐
(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)