

**ŠKODA**

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBEG6NWXK3006116
Označení typu	SCALA STY TD85/1.6 A7F
Datum prodeje	2019-05-23

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-05-03
Stav km	25003 km
Číslo zakázky	357345
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	Autostop, spol. s r.o. Luzenská 1992 26901 Rakovník Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

ROČNÍ TECHNICKÁ KONTROLA VOZU



ŠKODA
Plus

Partner ŠKODA Plus:

Autostop s.r.o.

Technik

V. Zahradník

Číslo zakázky

I 348513

1. Základní údaje

Značka a typ vozu: ŠKODA SCALA

RZ: 4SU 5812

Stav km na tachometru: 2 624

VIN: TMBEG6NWXK3006116

2. Příprava vozu

Vložení ochranných potahů ANO

3. Kontrola

	OK	Popis poškození	Odstraněno	
			Ano	Ne
Kontrola platnosti emisní kontroly a STK, lékárničky	☒		☐	☐
Kontrola funkčnosti a nastavení světlometů, osvětlení interiéru vyhřívání oken, funkce přístrojové desky	☒		☐	☐
Kontrola funkčnosti ostřikovačů skel, nastavení, doplnění kapaliny	☒	Doplnění zimní směsi do ostřikovačů	☒	☐
Kontrola funkčnosti topení a klimatizace	☒		☐	☐
Kontrola stavu a funkčnosti stěračů	☒		☐	☐
Kontrola funkčnosti bezpečnostních pásů	☒		☐	☐
Kontrola řízení, spojky	☒		☐	☐
Diagnostika - výpis paměti závad, dle dostupnosti (pro vozy ŠKODA)	☒		☐	☐
Kontrola tlaku a vzorku pneumatik včetně rezervy	☒		☐	☐
Kontrola stavu disků	☒		☐	☐
Kontrola stavu a množství motorového oleje chladicí kapaliny a brzdové kapaliny	☒		☐	☐
Kontrola chladicího systému (těsnost, stav potrubí a chladiče)	☒		☐	☐
Kontrola hladiny oleje v servořízení	☒		☐	☐
Kontrola stavu akumulátoru zátěžovým testerem (pro vozy ŠKODA) očištění a konzervace	☒		☐	☐
Kontrola těsnosti a poškození motoru a dílů v motorovém prostoru	☒		☐	☐
Kontrola řemene alternátoru	☒		☐	☐
Kontrola funkčnosti a poškození převodovky	☒		☐	☐
Kontrola stavu výfukové soustavy a její těsnosti	☒		☐	☐
Pohledová kontrola stavu brzdového obložení brzdových destiček vpředu a vzadu, kontrola těsnosti brzdové soustavy včetně ruční brzdy	☒		☐	☐
Kontrola antikoroční ochrany	☒		☐	☐
Kontrola povinné výbavy	☒		☐	☐
Kontrola provedení dílenských a svolávacích akcí (pro vozy ŠKODA)	☒	26M3, 74D7, 90N2, 91W5	☒	☐

4. Doplnění kapalin

Zimní směs do ostřikovačů

Množství

2 L

5. Doporučené servisní úkony

Datum kontroly

V RAKOVNÍKU

dne 3.3.2020

Jméno a podpis technika

V. Zahradník

Seznam údržby



Číslo zakázky 357345	Prodejní typ NW149D	Registrační značka 4SU 5812	Registrace 2019-05-23
VIN TMBEG6NWXK3006116	MKB (Kód mot.) DGTA	Stav kilometrů 25003	Servisní poradce
Prodejní typ SCALA STY TD85/1.6 A7F	GKB (Kód přev.) TSP	Modelový rok 2019	Datum 03.05.2021

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Při příjmu vozidla	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Kontrola služeb connect a aktivace dílenského režimu	☐	☐	☐

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	☒	☐	☐
Signální houkačka: kontrola funkce	☒	☐	☐
Filtr proti zápachu a alergenům: vyčištění krytu a výměna vložky filtru	☒	☐	☐
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	☐	☐	☐
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola	☐	☐	☐

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	☐	☐	☐
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	☒	☐	☐
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	☒	☐	☐
Stírací lišty: kontrola poškození	☐	☒	☒

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	☒	☐	☐
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	☒	☐	☐

Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	☒	☐	☐
Brzdové obložení vpředu a vzadu: kontrola tloušťky	☒	☐	☐

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	☒	☐	☐
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	☒	☐	☐
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	☒	☐	☐
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	☒	☐	☐
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	☒	☐	☐

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	☐	☒	☐
Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 507 00 Množství náplně 4,7 litru	☒	☐	☐
Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebení obložení: kontrola	☒	☐	☐

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Provedení zkušební jízdy	☐	☐	☐
Vyplnění přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	☐	☐	☐
Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	☒	☐	☐
Deaktivace dílenského režimu a kontrola služeb connect	☐	☐	☐

● Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

● Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

[Handwritten signature]