

Opel
Servisní a záruční knížka



Wir leben Autos.



Mezinárodní záruční certifikát

1. majitel

Model vozidla

INSIGNIA OPC

Identifikační číslo vozidla

WDLGX8EG281056337

Jméno / číslo zákazníka

LOSSMANN S.R.O.

Číslo registrační značky

Místo, datum

BRNO 26. 11. 2010

Razítko a podpis dodávajícího
partnera OpelOPEL • SAAB • CHEVROLET
Veslařská 2/65700 Brno
DIC: CZ20023002

Adam Opel GmbH, Opel Southeast Europe LLC a předávající partner Opel ukládají osobní údaje o kupujících nových vozidel Opel z výrobního závodu pro účely podpory zákazníků a nakládají s nimi v souladu s místními předpisy na ochranu údajů.

Tento dokument Vás opravňuje pověřit jakéhokoli Opel partnera v Evropě vykonáním servisních kontrol a záruční práce.

26. 11. 2010
Počátek běhu záruční lhůty.

2. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

3. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

4. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

Údaje o vozidle / Předprodejní prohlídka

Důležité údaje o vozidle

Model

INSIGNIA OPC

Identifikační číslo vozidla (VIN)

WOLGX8EG2B1056337

Typ, číslo motoru

A28NER/HN052747

Převodovka

MT6

Barva, číselný kód

790

Interiér, kód

T4DZ

Datum předání vozidla

26.11.2010

Předprodejní prohlídka a dodání vozidla

Před dodáním vozidla jsme vykonali důkladnou předprodejní prohlídku, abychom zajistili, že Vaše vozidlo Opel je ve správném provozním stavu.

Informovali jsme Vás o intervalech servisních prohlídek a potřebných servisních kontrolách, včetně těch, které jsou požadovány za ztížených provozních podmínek, obzvláště pokud jde o výměnu oleje a nezbytnost kontrol hladiny oleje.

BRNO

Místo, datum

26.11.2010Razítko a podpis dodávajícího
partnera Opel

 **BSA**
OPEL • SAAB • C
Veslařská 2
DIO • CT



Potvrzení, servisní intervaly

Provedené servisní prohlídky jsou doloženy na následujících stranách.
Povolené kvality a viskozity motorového oleje, viz návod k použití Vašeho vozidla.

Práce se označuje pomocí ano nebo ne

Ano = bylo vyměněno
Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky

Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

☐ V mezidobí ☐ Hlavní servis

Datum 24.10.2011 hodnota ujetých km

Výměna motorového oleje 10 158

Kvalita oleje: Dexos 2 TM ☒
GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita motorového oleje GM 5 W 30

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina -30 °C

Ano Ne

- ☐ ☒ Baterie (dálkový ovladač)
- ☐ ☒ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
- ☐ ☒ Vzduchový filtr
- ☐ ☒ Plochý drážkový řemen
- ☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
- ☐ ☒ Palivový filtr
- ☐ ☒ Olej převodovky
- ☐ ☒ Brzdová kapalina
- ☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
- ☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi
- ☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
- ☐ ☒ Zapalovací svíčky
- ☐ ☒ Chladicí kapalina

OPERAČNÍ SAAB DIESEL
Veselácká 1139/10 Brno

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 10/2012 počet ujetých kilometrů 40 158 km
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezidobí ☒ Hlavní servis

Datum 1.11.2012 hodnota ujetých km 20121

Výměna motorového oleje

Kvalita oleje: Dexos 2 ☒
 GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☒
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita motorového oleje GM 5 W 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina -38 °C

Ano Ne

- ☒ ☐ Baterie (dálkový ovladač)
☒ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
☐ ☒ Vzduchový filtr
☐ ☒ Ploché drážkový řemen
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
☐ ☒ Palivový filtr
☐ ☒ Olej převodovky
☒ ☐ Brzdová kapalina
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi
☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
☐ ☒ Zapalovací svíčky
☐ ☒ Chladicí kapalina

VEB SAUTO
 OPEL · SAAB · CHEVROLET
 Veselá 2, 637 00 Brno
 DIČ: CZ25328792

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
 Datum 11/2013 počet ujetých kilometrů 50121

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezidobí ☐ Hlavní servis

Datum 7.11.2013 hodnota ujetých km 27579

Výměna motorového oleje

Kvalita oleje: Dexos 2 ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita motorového oleje GM 5 W 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina -38 °C

Ano Ne

- ☐ ☒ Baterie (dálkový ovladač)
☐ ☒ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
☐ ☒ Vzduchový filtr
☐ ☒ Ploché drážkový řemen
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
☐ ☒ Palivový filtr
☐ ☒ Olej převodovky
☐ ☒ Brzdová kapalina
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi
☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
☐ ☒ Zapalovací svíčky
☐ ☒ Chladicí kapalina

VEB SAUTO
 OPEL · SAAB · CHEVROLET
 Veselá 2, 637 00 Brno
 DIČ: CZ25328792

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
 Datum 11/2014 počet ujetých kilometrů 57000

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezidobí ☐ Hlavní servis

Datum 20.11.2013 hodnota ujetých km 38000

Výměna motorového oleje

Kvalita oleje: Dexos 2 ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskozita motorového oleje 5 W 30

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina -30 °C

Ano Ne

- ☒ ☐ Baterie (dálkový ovladač)
☒ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
☒ ☐ Vzduchový filtr
☐ ☒ Ploché drážkový řemen
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
☐ ☒ Palivový filtr
☐ ☒ Olej převodovky
☒ ☐ Brzdová kapalina
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi
☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
☐ ☒ Zapalovací svíčky
☐ ☒ Chladicí kapalina

VEB SAUTO
 OPEL · SAAB · CHEVROLET
 Veselá 2, 637 00 Brno
 DIČ: CZ25328792

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
 Datum 11/2015 počet ujetých kilometrů 68000

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezdobí ☒ Hlavní servis
Datum 22.10.15 hodnota ujetých kmVýměna motorového oleje 44 489
 Kvalita oleje: Dexos 2 TM ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita motorového oleje GM 5 W 30Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina -31 °C

Ano Ne

- ☐ ☒ Baterie (dálkový ovladač)
☐ ☒ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
☐ ☒ Vzduchový filtr
☐ ☒ Ploché drážkový řemen
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
☐ ☒ Palivový filtr
☐ ☒ Olej převodovky
☐ ☒ Brzdová kapalina
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi
☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
☐ ☒ Zapalovací svíčky
☐ ☒ Chladicí kapalina

OPEL SAAB VOLVO

Dálší servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 10/2016 počet ujetých kilometrů 44 489 km

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezdobí ☐ Hlavní servis
Datum 20.10.16 hodnota ujetých kmVýměna motorového oleje 58 244 km
 Kvalita oleje: Dexos 2 TM ☒
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita motorového oleje GM 5 W 30Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina -36 °C

Ano Ne

- ☒ ☐ Baterie (dálkový ovladač)
☒ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
☐ ☒ Vzduchový filtr
☒ ☐ Ploché drážkový řemen
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
☐ ☒ Palivový filtr
☐ ☒ Olej převodovky
☒ ☐ Brzdová kapalina
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi
☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
☐ ☒ Zapalovací svíčky
☐ ☒ Chladicí kapalina

OPEL SAAB VOLVO

Dálší servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 10/2017 počet ujetých kilometrů 58 244 km

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezdobí ☐ Hlavní servis
Datum 19.01.2018 hodnota ujetých kmVýměna motorového oleje 69 590 km
 Kvalita oleje: Dexos 2 TM ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita motorového oleje GM 5 W 30Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina - °C

Ano Ne

- ☐ ☒ Baterie (dálkový ovladač)
☒ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím
☒ ☐ Vzduchový filtr
☐ ☒ Ploché drážkový řemen
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka
☐ ☒ Palivový filtr
☐ ☒ Olej převodovky
☐ ☒ Brzdová kapalina
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik
☐ ☒ Kontrola ochrany proti korozi
☐ ☒ Přední / zadní brzdové destičky
☒ ☐ Zapalovací svíčky
☐ ☒ Chladicí kapalina

AUTOCENTRUM SLAPANICE

Dálší servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 01/2019 počet ujetých kilometrů 69 590 km

(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

☐ V mezdobí	☐ Hlavní servis
Datum <u>13.8.2020</u> hodnota ujetých km <u>80800</u>	
Výměna motorového oleje	
Kvalita oleje: Dexos 2 ☒ TM ☐	
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Viskozita motorového oleje <u>5W 30</u>	
Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina <u>-30 °C</u>	
Ano Ne	
☐ ☒ Baterie (dálkový ovladač)	
☒ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím	
☒ ☐ Vzduchový filtr	
☐ ☐ Ploché drážkové řemen	
☐ ☒ Rozvodový řemen a napínací kladka	
☐ ☒ Palivový filtr	
☐ ☐ Olej převodovky	
☐ ☒ Brzdová kapalina	
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik	
☐ ☒ Kontrola ochrany proti korozi	
☒ ☐ Přední / zadní brzdové destičky	
☒ ☐ Zapalovací svíčky	
☐ ☒ Chladicí kapalina	
Razítko a podpis servisního partnera Opel	
Další servisní prohlídka na základě indikátoru	
Datum <u>13.8.2022</u>	počet ujetých kilometrů <u>100800</u>
(+max. 1 měsíc)	(+max. 1500 km)

☐ V mezdobí	☐ Hlavní servis
Datum <u>22.1.2021</u> hodnota ujetých km <u>92382</u>	
Výměna motorového oleje	
Kvalita oleje: Dexos 2 ☒ TM ☐	
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Viskozita motorového oleje <u>5W 30</u>	
Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina <u>-32 °C</u>	
Ano Ne	
☐ ☒ Baterie (dálkový ovladač)	
☒ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím	
☒ ☐ Vzduchový filtr	
☐ ☐ Ploché drážkové řemen	
☒ ☐ Rozvodový řemen a napínací kladka	
☐ ☒ Palivový filtr	
☒ ☐ Olej převodovky	
☐ ☒ Brzdová kapalina	
☐ ☒ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik	
☒ ☐ Kontrola ochrany proti korozi	
☒ ☐ Přední / zadní brzdové destičky	
☒ ☐ Zapalovací svíčky	
☒ ☐ Chladicí kapalina	
Razítko a podpis servisního partnera Opel	
Další servisní prohlídka na základě indikátoru	
Datum <u>22.1.2022</u>	počet ujetých kilometrů <u>104000</u>
(+max. 1 měsíc)	(+max. 1500 km)

☐ V mezdobí	☐ Hlavní servis
Datum <u>24.7.22</u> hodnota ujetých km <u>104000</u>	
Výměna motorového oleje	
Kvalita oleje: Dexos 2 ☒ TM ☐	
GM-LL-A-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐	B4 ☐ C3 ☐
Viskozita motorového oleje <u>5W 30</u>	
Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina <u>°C</u>	
Ano Ne	
☐ ☐ Baterie (dálkový ovladač)	
☐ ☐ Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím	
☒ ☐ Vzduchový filtr	
☐ ☐ Ploché drážkové řemen	
☐ ☐ Rozvodový řemen a napínací kladka	
☐ ☐ Palivový filtr	
☐ ☐ Olej převodovky	
☐ ☐ Brzdová kapalina	
☐ ☐ Systém huštění pneumatik/souprava pro opravu pneumatik	
☐ ☐ Kontrola ochrany proti korozi	
☐ ☐ Přední / zadní brzdové destičky	
☐ ☐ Zapalovací svíčky	
☐ ☐ Chladicí kapalina	
Razítko a podpis servisního partnera Opel	
Další servisní prohlídka na základě indikátoru	
Datum	počet ujetých kilometrů
(+max. 1 měsíc)	(+max. 1500 km)