

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4

IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8P47852	VIN:	TMBJR7NP8N7023081
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d, L&K
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-01-27
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	113724 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona slunce, levý s zrcátko, clona slunce, vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. přič. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop, kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt/obložení prahu sedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2.0 Ltr. - 147 kW TDI, nastavení sedadla podél, sedadlo spolujezdce, z sedadlo zad. nouz. el. nastav., nosič střeš. podél, stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla, opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder, sedadlo vpředu levý, opěra beder, sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěradlo sedadla za. skláp., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení vnitř. LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Drive plus(Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), progresivní posilovač řízení), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Klimatizace(skló čelní vyhřív., vyhřív. sedadla za.), paket Osvětlení LED(svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, lampička na čtení, clony slunce, s zrcátko (LED-osvětlením)), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: City(kryt zavaz. prostoru / roleta, síťový program v prostor zavazadl., systém vypínání/startování Kessy, klíčky dveří vnější osvětli.), paket Výbavy: Family(paket Výbavy: spánek, Opěrky hlav (spánek), airbag boč. za., Držák tabletu), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistant (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, příhrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, roleta slunce. ochr. zadní sklo a skla boč.(kryt zavaz. prostoru / roleta), rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., servofřízení, sklo čelní vrstvené sklo(sklá boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), skříňka odkl. osvětli., sloupek řízení (volant) podélné nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Sound systém Canton, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED s ovládaním adaptiv.světlometu (AFS)(Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřík. zařiz.), světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., taška odkl. na opěrka sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhřív., tišňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložny, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: kůže L&K, vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení výstražná pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražná pro pásy bezpeč. , strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložny, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: metaliza-lakování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), rezervní dojezdové kolo, rezervní kolo jako nouzové kolo, ráfek z leh. slitiny 8x18 (Antares), sedadlo vpředu levý s masážní funkce, stěrač skla za., Tažné zařízení s kontrola stability, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	235/45 R18	Letní	6
Pneu PP	Dunlop	235/45 R18	Letní	6
Pneu LZ	Dunlop	235/45 R18	Letní	6
Pneu PZ	Dunlop	235/45 R18	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		7

Obvyklá cena vozidla v aktuálním stavu

Uvedená obvyklá cena je vztažena ke dni prohlídky vozidla, je prodejní cenou ve smyslu její definice, tzn., že představuje cenu, kterou lze za předmět prodeje dosáhnout v rozhodné době a místě prodeje a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Obvyklá cena vozidla

635 000,00

Nákupní cena vozidla

Uvedená nákupní cena je vztažena ke dni prohlídky, je cenou, kterou lze dosáhnout přímým prodejem vozidla obchodníkovi s ojetými vozidly formou výkupu nebo protiúčtu a je stanovena s přihlédnutím k charakteru provozu vozidla, stáří vozidla, technickému stavu, výše uvedenému poškození a proběhu vozidla, zvláštnímu vybavení, jakož i k dalším cenotvorným faktorům a lokální situaci na trhu s ojetými vozidly.

Nákupní cena vozidla

550 000,00


Ceny jsou uvedeny včetně DPH v měně Kč (CZK)

Pořadí ocenění: 1 , Datum ocenění: 2026-09-14

Datum ukončení:

2026-09-14

Datum tisku: 2026-09-15



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Víko motoru	Deformace	Vyměnit
3	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
4	Hrana LP dveří	Škrábance	Lakovat
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance	Lakovat
6	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
7	Bočnice zadní levá	Škrábance	Lakovat
8	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
9	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
	Poznámka: + jamka		
10	Disk PZ kola	Škrábance	Opravit
11	Dveře zadní pravé	Jamka	Lakovat
12	Hrana PP dveří	Škrábance	Lakovat
13	Disk PP kola	Škrábance	Opravit
14	Rám dveří pravý	Deformace	Opravit
	Poznámka: + 2 jamky		
15	Přední nárazník	Deformace	Vyměnit
16	Disk LP kola	Škrábance	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
17	Sedadlo řidiče	Opotřebení	Vyměnit
18	Spodní kryt zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Prasklina	Vyměnit
20	Sedadlo řidiče	Nadstandardní prvek	Odstranit
Ostatní			
21	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
23	Registrační značka	Deformace	Vyměnit
	Poznámka: Přední		
24	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
25	Servisní prohlídka	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít




Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamene**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Viko motoru - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Hrana LP dveří - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




- 5 Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




6 Dveře zadní levé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Bočnice zadní levá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka: + jamka



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Hrana PP dveří - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13




14 Rám dveří pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: + 2 jamky

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14




Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Přední nárazník - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:


Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Sedadlo řidiče - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



18 Spodní kryt zav. prostoru - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Potah sedáku sedadla řidiče - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Sedadlo řidiče - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Odstranit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:



22 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 **Registrační značka - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: Přední

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Klíč od vozidla - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



25 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka: