
Servisní plán

Jetta, Golf Variant, The Beetle, The Beetle Cabriolet



7278

Datový štítek vozidla



Obr. 1 Datový štítek vozidla

Legenda k obr. 1:

① Identifikační číslo vozidla
② Typ vozidla, výkon motoru, převodovka
③ Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení
④ Rozšířené vybavení, čísla PR

Datum předání vozidla: 16. 5. 2012

OLFIN Car s.r.o.
Na Rybárně 1670
500 02 Hradec Králové
401-2072A

Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

Potvrzení servisních úkonů 1

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☐	☐	ATF	☐	☑
Společně	☐	☐	Filtr motorové nafty	☑	☐
Intervalový servis vč. výměny oleje	☑	☐	Filtr pevných částic	☐	☑
společně	☑	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☑
Inspekční servis	☐	☑	Spojka Haldex: olej	☐	☑
Výměna brzdové kapaliny	☐	☑	Klínový žebrovaný řemen	☐	☑
Použití motorového oleje LongLife Castrol	☑	☐	Vložka vzduchového filtru	☒	☐
Datum: 7/3 2016			Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☑
Stav km: 30087			Vložka prachového a pylového filtru	☑	☐
Číslo faktury: K 411209			Ozubený řemen	☐	☑
			Zapalovací svíčky	☐	☑
Doporučení k opravě	☐	☑			
Přání zákazníka	☑	☐			
(Toto je nutné rovněž zaznamenat do zakázky.)					

Servis provedl:

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovice
684 01 Sl
401 28649

Razítko partnera Volkswagen

Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY
AUTO - BAYER s.r.o.
401-28649

Razítko partnera Volkswagen

Váš příští servis

☐	**Servis výměny oleje**	☐	**Dodatečné práce**
☑	**Intervalový servis**		Měsíc .....
☑	podle ukazatele servisních intervalů		Rok* .....
			nebo při ..... km*
			(* podle toho, co nastane dříve)
☐	**Inspekční servis**	☐	**Výměna brzdové kapaliny**
	Měsíc		Měsíc 5
	Rok*		Rok 2015
	nebo při ..... km*		
	(* podle toho, co nastane dříve)		

Záznamy dílny

V následujících políčkách může partner Volkswagen dokumentovat práce na vozidle, které nepatří mezi pevně stanovené servisní úkony (např. výměna modulu airbagu, servisní práce na klimatizaci, překódování LongLife servisu na servis závislý na čase nebo počtu ujetých kilometrech).

Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko partnera Volkswagen
Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

122.5E3.JBS.15

Potvrzení servisních úkonů 2

Provedeno:	ano	ne	Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
Servis výměny oleje	☒	☐	ATF	☐	☒
Společně	☐	☐	Filtr motorové nafty	☒	☐
Intervalový servis vč. výměny oleje	☒	☐	Filtr pevných částic	☐	☒
společně	☐	☐	DSG®: olej a filtr	☐	☒
Inspekční servis	☒	☐	Spojka Haldex: olej	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐	Klínový žebrovaný řemen	☐	☒
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐	Vložka vzduchového filtru	☒	☐
Datum: 30.7.2015			Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
Stav km: 55.505			Vložka prachového a pylového filtru	☒	☐
Číslo faktury: W 431 403			Ozubený řemen	☐	☒
			Zapalovací svíčky	☐	☒
Doporučení k opravě	☐	☒			
Přání zákazníka	☐	☒			
(Toto je nutné rovněž zaznamenat do zakázky.)					

Servis provedl:

AUTO ... r.o. ... Brno 401-2864

Razítko partnera Volkswagen

Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY
AUTO - BAYER s.r.o.
401-28649

Razítko partnera Volkswagen

Váš příští servis			
☐	**Servis výměny oleje**	☐	**Dodatečné práce** Měsíc ..... Rok* ..... nebo při ..... km* (* podle toho, co nastane dříve)
☐	**Intervalový servis** ☐ podle ukazatele servisních intervalů		
☐	**Inspekční servis** Měsíc ..... Rok* ..... nebo při ..... km* (* podle toho, co nastane dříve)	☐	**Výměna brzdové kapaliny** Měsíc ..... Rok .....

Záznamy dílny

V následujících políčkách může partner Volkswagen dokumentovat práce na vozidle, které nepatří mezi pevně stanovené servisní úkony (např. výměna modulu airbagu, servisní práce na klimatizaci, překódování LongLife servisu na servis závislý na čase nebo počtu ujetých kilometrech).

Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko partnera Volkswagen
Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

122.5E3.JBS.15

Potvrzení servisních úkonů 3

Provedeno:	ano	ne
Servis výměny oleje	☐	☒
Společně	☐	☒
Intervalový servis vč. výměny oleje	☒	☐
společně	☒	☐
Inspekční servis	☐	☒
Výměna brzdové kapaliny	☐	☒
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐
Datum: 14.7.2017		
Stav km: 85000		
Číslo faktury: —		
Doporučení k opravě	☐	☒
Přání zákazníka	☐	☒
(Toto je nutné rovněž zaznamenat do zakázky.)		

Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
ATF	☐	☒
Filtr motorové nafty	☐	☒
Filtr pevných částic	☐	☒
DSG®: olej a filtr	☐	☒
Spojka Haldex: olej	☐	☒
Klínový žebrovaný řemen	☐	☒
Vložka vzduchového filtru	☒	☐
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☒
Vložka prachového a pylového filtru	☒	☐
Ozubený řemen	☐	☒
Zapalovací svíčky	☐	☒

Servis provedl:

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 455/1 779 00 Olomouc 401-22268

Razítko partnera Volkswagen

Záruka mobility:

ZÁRUKA MOBILITY AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. 779 00 Olomouc 401-22268

Razítko partnera Volkswagen

Váš příští servis

☐	**Servis výměny oleje**	☐	**Dodatečné práce**
☒	**Intervalový servis**		Měsíc .....
			Rok* .....
			nebo při ..... km*
☐	podle ukazatele servisních intervalů		(* podle toho, co nastane dříve)
☐	**Inspekční servis**	☐	**Výměna brzdové kapaliny**
	Měsíc 4		Měsíc .....
	Rok* 2018		Rok .....
	nebo při DLE UKAZ. km*		
	(* podle toho, co nastane dříve)		

Záznamy dílny

V následujících políčkách může partner Volkswagen dokumentovat práce na vozidle, které nepatří mezi pevně stanovené servisní úkony (např. výměna modulu airbagu, servisní práce na klimatizaci, překódování LongLife servisu na servis závislý na čase nebo počtu ujetých kilometrech).

Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko partnera Volkswagen
Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

122.5E3.JBS.15

Potvrzení servisních úkonů 4

Provedeno:	ano	ne
Servis výměny oleje 5W-40	☒	☐
Společně	☐	☐
Intervalový servis vč. výměny oleje	☒	☐
společně	☒	☐
Inspekční servis	☐	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☐
Použití motorového oleje LongLife	☐	☐
Datum: 29.8.2019		
Stav km: 126 696		
Číslo faktury:		
Doporučení k opravě	☐	☒
Přání zákazníka	☐	☒
(Toto je nutné rovněž zaznamenat do zakázky.)		

Dodatečné práce – výměna:	ano	ne
ATF	☐	☐
Filtr motorové nafty	☐	☐
Filtr pevných částic	☐	☐
DSG®: olej a filtr	☐	☐
Spojka Haldex: olej	☐	☐
Klínový žebrovaný řemen	☐	☐
Vložka vzduchového filtru	☐	☐
Láhev s opravářským médiem na pneumatiky	☐	☐
Vložka prachového a pylového filtru	☒	☐
Ozubený řemen	☐	☐
Zapalovací svíčky	☐	☐

Servis provedl:

Razítko partnera Volkswagen

Záruka mobility:

Razítko partnera Volkswagen

159 100 km / 27.4.2022
VÝMĚNA OLEJE DSG

VÁŠ AUTOSERVIS
Krátká 3, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 334 049
IČ: 292 45 303 DIČ: CZ29245303

Váš příští servis

☐	**Servis výměny oleje**	☐	**Dodatečné práce** Měsíc .....
☐	**Intervalový servis** Rok*		
☐	podle ukazatele servisních intervalů		nebo při ..... km*
			(* podle toho, co nastane dříve)
☐	**Inspekční servis** Měsíc ..... Rok* ..... nebo při ..... km* (* podle toho, co nastane dříve)	☐	**Výměna brzdové kapaliny** Měsíc ..... Rok .....

Záznamy dílny

V následujících políčkách může partner Volkswagen dokumentovat práce na vozidle, které nepatří mezi pevně stanovené servisní úkony (např. výměna modulu airbagu, servisní práce na klimatizaci, překódování LongLife servisu na servis závislý na čase nebo počtu ujetých kilometrech).

Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko partnera Volkswagen
Stav km: Datum: Poznámky:	Razítko autorizovaného servisu Volkswagen

122.5E3.JBS.15